

α/α	Αριθμό. Πρωτ.	Φορέας		Σχόλιο/Αποψη Φορέα	Σχόλιο ΕΕΤΤ
1	2679/24-1-2011	Σύλλογος Αδειούχων Ραδιοηλεκτρονικών Ελλάδας	Ερώτημα 1	Ο Φορέας δε συμφωνεί με τη διάθεση του δίαυλο εξαιτίας των παρεμβολών που εμφανίζονται σε οικιακές συσκευές καταναλωτών	
2	2679/24-1-2011	Σύλλογος Αδειούχων Ραδιοηλεκτρονικών Ελλάδας	Ερώτημα 2	Η εκπομπή στο δίαυλο 36 δημιουργεί πρόβλημα σε οικιακές συσκευές όπως VIDEO, VIDEOGAME, CCD CAMERA, ΔΟΥΥΦΟΡΙΚΑ και άλλες συσκευές που χρησιμοποιούν το δίαυλο 36. Σε αρκετές των περιπτώσεων δυστυχώς δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σύνδεση των προαναφερόμενων συσκευών με την TV μέσω καλωδίου Scart διότι είτε δεν διαθέτει είσοδο, είτε διαθέτει μόνο μία, στην οποία υπάρχει ήδη συνδεδεμένη κάποια συσκευή ή σε κάποιες των περιπτώσεων είναι συνδεδεμένος ο κεντρικός ενισχυτής της οικίας. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα για τις ανάγκες οπωσδήποτε συνεχούς χρήσης μιας εκ των προαναφερόμενων συσκευών να υποχρεώνεται ο καταναλωτής στην τοποθέτηση άλλης μίας συσκευής ( Modulator ) με επιπλέον κόστος από 80-150€ για την μεταλλαγή της συχνότητας λειτουργίας των συσκευών του σε S.BAND ή VHF I. BAND	
3	2679/24-1-2011	Σύλλογος Αδειούχων Ραδιοηλεκτρονικών Ελλάδας	Ερώτημα 3	-	Δε δόθηκε ξεκάθαρη απάντηση για τις διατιθέμενες στο εμπόριο συσκευές.
4	2708/24-1-2011	Φρέρης Πέτρος (Επαγγελματικό Λύκειο, Τμήμα Ηλεκτρολόγων)	Ερώτημα 1	Ο Φορέας δε συμφωνεί με τη διάθεση του δίαυλο 36 εξαιτίας των παρεμβολών που εμφανίζονται σε τηλεοράσεις παλαιότερης τεχνολογίας και δε διαθέτουν άλλες εισόδους σήματος	
5	2708/24-1-2011	Φρέρης Πέτρος (Επαγγελματικό Λύκειο, Τμήμα Ηλεκτρολόγων)	Ερώτημα 2	Φαίνεται ότι με τη χρήση του δίαυλου 36 επηρεάζονται όλες οι οικιακές συσκευές που δουλεύουν στο δίαυλο 36.	
6	2708/24-1-2011	Φρέρης Πέτρος (Επαγγελματικό Λύκειο, Τμήμα Ηλεκτρολόγων)	Ερώτημα 3	Φαίνεται ότι δε κυκλοφορούν στην αγορά πλέον συσκευές με μοναδική σύνδεση RF	
7	5409/9-2-2011	Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας	Γενικό Σχόλιο	Διάθεση του δίαυλου 36 σε T/Σ που εκπέμπουν στο φάσμα 838 - 870 MHz, το οποίο σύμφωνα με ΕΚΚΖΣ έχει απονεμηθεί στις ΕΔ.	
8	5513/10-2-2011	Extra Channel 3	Ερώτημα 1	Ο Φορέας συμφωνεί με τη διάθεση του δίαυλου 36 για εκπομπές τηλεοπτικών σταθμών δεδομένου ότι ο συγκεκριμένος δίαυλος έχει ήδη δηλωθεί στην ITU από το 1987	
9	5513/10-2-2011	Extra Channel 3	Ερώτημα 2	Ο Φορέας θεωρεί ότι η τεχνολογία διασύνδεσης σύγχρονων συσκευών με τους τηλεοπτικούς δέκτες μέσω του δίαυλου 36 είναι παρωχημένη. Ακόμα και στο παρελθόν η διασύνδεση συσκευών με του τηλεοπτικούς δέκτες γινόταν με δύο ή περισσότερους εναλλακτικούς τρόπους με τελευταία την επιλογή της χρήσης του δίαυλου 36. Επιπλέον ο φορέας ναφέρει ότι οι παλαιές συσκευές video είχαν τη δυνατότητα επιλογής περισσότερων των 3 δαύλων περι το δίαυλο 36.	
10	5513/10-2-2011	Extra Channel 3	Ερώτημα 3	Σχετικά με τους εναλλακτικούς τρόπους διασύνδεσης των συσκευών του εμπορίου ο φορέα θεωρεί ότι ότι η πλειοψηφία των συσκευών που διατίθενται σήμερα στο εμπόριο δεν διαθέτουν αυτόνομη έξοδο UHF δίαυλου και η διασύνδεση γίνεται με χρήση σύγχρονων εναλλακτικών μεθόδων όπως καλωδίων SCART, HDMI κλπ.	
11	5513/10-2-2011	Extra Channel 3	Γενικό Σχόλιο	Ο Φορέας προτείνει εναλλακτικά σενάρια διάθεσης του δίαυλου 36 λόγω τεχνικών προβλημάτων.	
12	5620/10-2-2011	SBC TV	Ερώτημα 1	-	Δε δόθηκε απάντηση

13	5620/10-2-2011	SBC TV	Ερώτημα 2	-	Δε δόθηκε απάντηση
14	5620/10-2-2011	SBC TV	Ερώτημα 3	-	Δε δόθηκε απάντηση
15	5620/10-2-2011	SBC TV	Γενικό Σχόλιο	Ο Φορέας προτείνει τη διάθεση του διαύλου 36 στο T/Σ από το κέντρο εκπομπής Υμηττός αναφορικά με τα οριζόμενα στην παρ. 6 Άρθρο 3 της ΚΥΑ 21161/2008 .	Δεν αποτελεί αρμοδιότητα της ΕΕΤΤ.
16	5579/10-2-2011	Blue Sky	Ερώτημα 1	-	Δε δόθηκε απάντηση
17	5579/10-2-2011	Blue Sky	Ερώτημα 2	-	Δε δόθηκε απάντηση
18	5579/10-2-2011	Blue Sky	Ερώτημα 3	-	Δε δόθηκε απάντηση
19	5579/10-2-2011	Blue Sky	Γενικό Σχόλιο	Ο Φορέας θεωρεί ότι ο συγκεκριμένος δίαυλος πρέπει να αποδοθεί στο T/Σ λόγω παρεμβολών που δέχεται από την ψηφιακή εκπομπή στο δίαυλο 65 από Αίγινα στην περιοχή εξυπηρέτησης από το κέντρο εκπομπής Υμηττός.	Δεν αποτελεί αρμοδιότητα της ΕΕΤΤ.
20	5734/11-2-2011	NOVA	Ερώτημα 1	Ο Φορέας δε συμφωνεί με τη διάθεση του δίαυλο 36 εξαιτίας των προβλημάτων που θα εμφανιστούν σε αποκωδικοποιητές που έχουν δοθεί/πουληθεί στην αγορά από το 1994	
21	5734/11-2-2011	NOVA	Ερώτημα 2	Εάν το συγκεκριμένο κανάλι διατεθεί για άλλη χρήση (π.χ. τηλεοπτικές εκπομπές), θα δημιουργηθούν προβλήματα στους υφιστάμενους χρήστες των συσκευών αποκωδικοποίησης, οι οποίοι θα υποχρεωθούν να τοποθετήσουν επιπλέον συσκευές (modulator) για την μεταλλαγή της συχνότητας λειτουργίας τους έναντι όχι αμελητέου κόστους. Ο Φορέας θεωρεί ότι ακόμη και με την χρήση της συσκευής modulator, τα προβλήματα δεν αίρονται εξ' ολοκλήρου.	
22	5734/11-2-2011	NOVA	Ερώτημα 3	-	Δε δόθηκε ξεκάθαρη απάντηση για τις διατιθέμενες στο εμπόριο συσκευές.